



\* Bezwypadkowa \* Serwis \* Nawigacja \* GetHelp

46 900

PLN

#### Dane kontaktowe



Telefon:  
665566288

Email:  
mariokomis@gmail.com

www:  
mario-gnieszno.pl

- Interfejs Bluetooth
- Radio
- Zestaw głośnomówiący
- System nawigacji satelitarnej
- System nagłośnienia
- Ekran dotykowy
- Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
- Podłokietniki - przód
- Podłokietniki - tył
- Kierownica skórzana
- Kierownica ze sterowaniem radia
- Kierownica wielofunkcyjna
- Dźwignia zmiany biegów wykończona skórą
- Keyless Go
- Czujnik deszczu
- Podgrzewana przednia szyba
- Elektryczne szyby przednie
- Elektryczne szyby tylne
- Przyciemniane tylne szyby
- Tempomat
- Kontrola odległości z przodu (przy parko...
- Kontrola odległości z tyłu (przy parkowaniu)
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Ogranicznik prędkości
- Kontrola trakcji
- Wspomaganie ruszania pod górę- Hill Hol...
- System rozpoznawania znaków drogowych
- Czujnik zmierzchu
- Lampy przeciwmgielne
- Elektroniczna kontrola ciśnienia w oponach
- Wspomaganie kierownicy
- ABS
- ESP
- Elektroniczny system rozdziału siły hamo...
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Poduszka powietrzna pasażera
- Kurtyny powietrzne - przód
- Boczne poduszki powietrzne - przód
- Kurtyny powietrzne - tył
- Isofix (punkty mocowania fotelika dziecię...

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Marka               | Ford             |
| Model               | Kuga             |
| Typ nadwozia        | SUV              |
| Typ paliwa          | Benzyna          |
| Rok produkcji       | 2016             |
| Przebieg            | 132000           |
| Kolor               | Szary            |
| VAT marża           | Tak              |
| Finansowanie        | Tak              |
| Pojemność skokowa   | 1498             |
| Moc                 | 150              |
| Skrzynia            | Manualna         |
| Napęd               | Na przednie koła |
| Emisja co2          | 104              |
| Zarejestrowany w    | Polska           |
| Pierwszy właściciel | Tak              |
| Bezwypadkowy        | Tak              |
| Serwisowany w ASO   | Tak              |
| Liczba miejsc       | 5                |
| Liczba drzwi        | 5                |

